Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Utilisation et entretien :

Avant d'utiliser le bec doseur

Faites d'abord tremper le bec doseur puis nettoyez-le. Insérez le bec dans le goulot, puis renversez et redressez rapidement la bouteille. Cela aura pour effet d'amorcer le mécanisme. Vous pourrez ensuite utiliser le bec avec précision.

Mesurer les quantités avec précision

Une fois que le mécanisme du bec doseur est amorcé, inclinez la bouteille selon un angle de 45° et laissez-le mesurer la quantité de liquide avec précision. Si l'inclinaison de la bouteille est inférieure à 45°, les mécanismes ne pourront fonctionner adéquatement. En renversant complètement la bouteille, le bec doseur devrait mesurer les quantités de manière précise. Le temps requis pour remplir le bec doseur dépend de la viscosité du liquide. Plus le liquide est visqueux, plus il s'écoulera lentement. N'oubliez pas que ces becs doseurs sont très délicats. Ils ne sont pas conçus pour être utilisés avec de l'eau ou des liquides infusés d'herbes, de fruits ou de légumes.

Entretien

Il faut peu de choses pour prolonger la durée de vie de vos becs doseurs et pour en obtenir une rendement optimal. Les soupapes à billes sont particulièrement sensibles aux accumulations de sucre. Le cas échéant, ils ne pourront plus mesurer les quantités avec précision. Ce problème est facile à prévenir en nettoyant les becs régulièrement. Voici quelques recommandations simples pour les nettoyer rapidement :

Trempage et détergents

Il suffit de faire tremper vos becs doseurs dans un détergent à vaisselle doux pendant une quinzaine de minutes pour éliminer les accumulations de sucre sur les billes des soupapes. Veuillez ne pas utiliser de détergent puissant, de désinfectant ou de nettoyant pour le verre. De plus, ne les laissez pas tremper durant toute la nuit. Les sucres qui se sont détachés lors du trempage préliminaire s'accumuleront à nouveau sur les billes.

Température de l'eau

Dites-vous que les becs doseurs sont aussi sensibles que vos doigts. Si l’eau est trop chaude pour y tremper vos doigts, elle est trop chaude pour y immerger les becs doseurs. Comme ils sont composés principalement de plastique, ils peuvent être endommagés si la température de l’eau est trop élevée. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne pas les nettoyer au lave-vaisselle.

Rinçage

Après avoir fait tremper vos becs doseurs, vous n’avez qu’à les rincer à l’eau froide. Nous vous suggérons de les réinsérer dans la bouteille avant qu’ils ne sèchent. L’insertion est plus facile si les ailettes sont mouillées.